

令和7年度北条道路松神地区第5改良工事

工事概要

施 工 者	美保テクノス 株式会社
工事場所	東伯郡北栄町下神地内～東園地内
工 期	令和7年11月7日 ～令和9年1月15日

本工事は、東伯郡北栄町下神地内～東園地内において、OFFランプの地盤改良工、路体・路床盛土工、法面工、舗装工、擁壁工、排水構造物工、標識工、構造物撤去工を施工する工事です。

工事進捗率
(令和8年8月末)

62.5%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力を頂きありがとうございます。
8月は国道近接箇所では舗装版撤去と排水構造物を施工しております。突然の悪天候等で多少苦戦をしておりますが、ONランプ側の路床盛土を完成まで仕上げ、OFFランプ側の路体、路床盛土・補強盛土・排水構造物を一日でも早く完成に近づけるよう頑張っております。引き続き、国道9号の近接工事ですが、安全第一で工事を進めていきたいと思っております。

地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、ダンプトラックの通行や工事車両の現場で入りの際に何かと迷惑をお掛け致しますが、一般車両優先通行で工事を進めてまいりますので、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

工事写真

令和8年2月



令和8年3月



令和8年4月



令和8年5月



令和8年6月



令和8年7月



令和8年8月



令和7年度北条道路松神地区第5改良工事

施工状況



構造物撤去工

国道上り線

コンクリート舗装版
切断状況

工事名	令和7年度北条道路松神地区第5改良工事
工 種	施工状況写真
測 点	舗装カッター切断状況



構造物撤去工

国道上り線

コンクリート舗装版
アスファルト舗装版
撤去状況

工事名	令和7年度北条道路松神地区第5改良工事
工 種	施工状況写真
測 点	No.166付近
工 種	舗装剥ぎ取り状況



排水構造物工

国道上り線

集水桝設置

工事名	令和7年度北条道路松神地区第5改良工事
工 種	排水構造物工
測 点	No.166+70
集水桝 (G1-81000-L1000-H1400)	
出流形線	
B=1000(1000)	
t1=250(250)	
t2=250(250)	
L=1000(1000)	
t3=250(250)	
t4=250(250)	
H=1650(1650)	